


多度天然プールを見てきました

一般補正があがっていました多度天然プールの被害状況を見てきました。
確かにプールの場所もそうなのですが、上のダムには過去から堆積した土砂等あり、オーバーフローぎみです。
また豪雨が来れば、同じようになってしまうような感じです。
むしろ過去から堆積した土砂を取らなければならないと感じました。(減災をする為にも……)
自然災害の残した後も見てください。

以上



参考に正常な写真も桑名市のホームページからカットして入れました。



中央の看板も当時の水の勢いで折れていました。



川の水位はかなり高かったと推測されます。(草木が折れているので分かります)
やはりこの先のダムの中の堆積した土砂を取り除かないと来年また同じような事が発生します。