

○被害状況(平成27年8月17日)

平成27年9月11日 現在

地区	場所	被害状況							摘要
		床下浸水	床上浸水	非住家浸水	車両冠水	通行止	土砂被害	その他	
益世	江場松原	1							
	小野山	4						1	その他(車タイヤ半分のみ)
	三ツ矢橋	5	1	1					店舗(1)
	若宮町	4	2						
	福江町	1							
	馬道	1							
七和	五反田			1					工場倉庫(1)
在良	蓮花寺	4		1	6			1	その他(車一台流れてきた浮遊物でバンパー破損)車庫(1)
城南	大福	11							償却1件 借家10軒
精義	北寺町			5					店舗(4) 事務所(1)
	南寺町			3					店舗(3)
	中央町	1							
	大央町	1		1					工場倉庫(1)
深谷	深川町	3							
桑部	桑部	1							
日進	北鍋屋町	1							
久米	志知	1		2				1	車庫(1) 倉庫(1)
大成	北別所							1	民地の間知ブロック崩壊
	西方							1	赤道に土砂が流出(小規模)
多度町肘江川左岸堤防								1	堤防道路の法面一部崩壊(幅約8m・高さ約3m)
福島アンダーパス					2	1			冠水
揖斐川右岸(JR・近鉄)アンダー						1			冠水
23号線(ニトリ前)						1			冠水
多度大鳥居(大鳥居312番地北道路)						1			冠水
多度香取(多度川内道路)						1			冠水
長島町小島								1	冠水(通行可)
長島町出口								1	冠水(通行可)
西外面近鉄高架下								1	冠水(通行可)
長島運動公園								1	冠水(通行可)
計		39	3	14	8	5	3	7	

○被害状況(平成27年8月25日)

地区	場所	被害状況							摘要
		床下浸水	床上浸水	非住家浸水	車両冠水	通行止	土砂被害	その他	
七和	五反田			1					工場倉庫(1)
揖斐川右岸(JR・近鉄)アンダー						1			冠水
長島運動公園								1	公園閉鎖
計		0	0	1	0	1	0	1	

○被害状況(平成27年8月28日深夜)

地区	場所	被害状況							摘要
		床下浸水	床上浸水	非住家浸水	車両冠水	通行止	土砂被害	その他	
修徳	福島	1							
揖斐川右岸(JR・近鉄)アンダー						1			冠水
長島運動公園								1	公園閉鎖
計		1	0	0	0	1	0	1	

○被害状況(平成27年9月8日)

地区	場所	被害状況							摘要
		床下浸水	床上浸水	非住家浸水	車両冠水	通行止	土砂被害	その他	
大成小学校	北斜面							1	土留めコンクリート塀(幅3.5m×高さ3.0m)倒壊
長島運動公園								1	公園閉鎖
計		0	0	0	0	0	1	1	