



# 愛敬重之

後援会だより

2011年12月9日  
第30期\_後援会25号  
発行責任者：愛敬重之後援会  
会長 若杉 俊之

## 11月市議会臨時会開催

2011年11月市議会臨時会議

本会議開催にあたり、市長の議案説明があり、11月28日会期1日の日程で臨時会が開催されました。

皆様には、議事内容と、今回の下水道事業会計補正予算（第2号）の専決報告について現地を視察して説明を聴いてきましたので、報告させていただきます。

### 市長説明

議案の説明に先立ち、競売入札妨害罪・盗撮により、職員が逮捕・罰金の略式命令を受けるという事態が発生し、市民の皆さま、議員の皆さまに深くお詫び申し上げます。

まず、議案第58号「専決処分の報告及び承認を求めるについて」（平成23年度下水道事業会計補正予算（第2号））について、本年7月の集中豪雨により大山田第3中継ポンプ場の全機能が停止したことから、去る11月8日に地方自治法第179条第1項の規定により専決処分いたしましたもの。（災害復旧にかかる国庫補助事業の確定）

議案第59条「桑名市職員給与条例等の一部改定」について、人事院では、国家公務員と民間給与との比較を行い、公務が民間を上回ったため、年間給与で、平均15,000円、率にして0.23%を引き下げよう勧告を行った。本市では、これまでも人事院勧告を参考にしながら給与改定を実施しており、県下各市の状況も考慮したうえで、本年も人事院勧告を参考に給与等の改定を行うものである。

### 議案第58号 下水道事業会計補正予算（第2号）の専決の報告

桑名市を襲った7月25日の集中豪雨で「大山田第3中継ポンプ場」の復旧工事で補正額75,840千円。下水道事業総額7,303,307千円とする。

### 補正金額

（単位：千円）

会計名	補正前額	補正額	補正後額	補正額の事業内容
下水道事業	7,227,467	2号75,840	7,303,307	7月25日の集中豪雨による大山田第3中継ポンプ場の復旧工事 75,840

### 議案第59号 桑名市職員給与条例等の一部改正

人事院は、平成23年9月30日に、例年より約1ヵ月半遅れで国家公務員に対し給与改定勧告を行いました。内容は、年間給与で、平均15,000円（0.23%）引き下げるもので、3年連続の引き下げです。

国は、現在、人事院勧告の引き下げ率を大きく上回る率で引き下げを実施しようと法律改定案を国会に提出をしていますが、成立のめども立っていない状況。

桑名市では、これまでも人事院勧告を参考にしながら給与改定を実施してきた経緯もあり、県下各市の状況も考慮したうえで、本年も人事院勧告を参考に給与等の改定を行うもの。

改定は、12月1日から実施予定。

改定にあたっては、本年4月から11月末までの期間に係る較差相当分を年間給与でみて解消する必要があり、これを12月の期末手当から減額調整する。

今回、第58号は議会や委員会で報告が出来たと思い反対・第59号は働く者の目線から反対しました。結果、第58号・59号は賛成多数により可決されました。

### 報告第24号から29号の専決処分の報告について

第3回定例会で公用車の事故について、一般質問を実施しましたがまた事故報告です。

- ・第24号：消防本部⇒はしご車と近鉄名古屋線長島2号踏切り遮断桿接触による事故。
- ・第25号：消防本部⇒消防自動車後退させた際に、普通自動車と接触事故。
- ・第26号：子ども家庭課⇒山崎乳児保育所及び、療育センター保護者用駐車場で普通自動車同士の接触事故。
- ・第27号：土木課⇒市道江場1号線の埋設構造物と、路面の不当沈下により生じた段差での普通自動車破損。
- ・第28号：長島地域振興課⇒市道城東橋線で側溝蓋の隙間でキックボード前輪がはまり、顔面被災。

・第29号：清掃センター→県道桑名東員線西方インター東付近でゴミ収集車と普通自動車の接触事故。

### 愛敬 重之の活動報告

今回の下水道事業会計補正予算があがっていました、大山田第3中継ポンプ場の被害状況を見てきましたので写真で報告します。




大山田第3中継ポンプ場は、上の地図・写真で見ると、低い場所にあり浸水しやすい環境にありました。

現地説明では、大山田排水区の雨水排水計画では、10年確率で降水量は66.0mm(60分確率)110.5mm(10分確率)でしたが、7月25日当日16:00～17:00 83.0mm/60分 17:00～18:00 66.0mm/60分と排水許容能力をオーバーしてしまった。

現場を見ると、両方向から来る道の一番底地でこのところのゲリラ豪雨では浸水しやすい場所でした。



赤い線は当日浸水した高さです。(1.37m 浸水)人が出入りする扉のサッシ部分を破り場内に水が入りました。現在は、写真のように階段で扉を小さくして高さ確保しています。自家発電設備・電源装置・汚水ポンプ盤・配電盤・コントロールセンタはほとんど水没しているのが確認できました。



外の配電BOXが助かっていましたので直接配線して仮設で制御していました。汚水ポンプ設備は現在、汚水ポンプ2号のみで対応しています。(赤い線は浸水した高さです)10年前にも浸水しており、これ以上浸水しないように対策を打ってほしいです。

### 最近の活動報告

11月8日1期・2期 議員中心で桑名市視察に参加



城南小学校・赤須賀漁港はまぐり稚貝放流見学



桑名市博物館では貴重な保管庫を見学



長島町西福豊水耕栽培施設を見学



甚内ポンプ場を見学



西桑名雨水幹線シールド工事ニュースと現場見学 (1月にはトンネル内を見学します)

